

Wykonanie izolacja technicznej drugiej kondygnacji budynku świetlicy środowiskowej w Koźmicach Małych

Wykonanie izolacji termicznej podłogi oraz ścian bocznych wraz z szczytowymi, wykonanie podbicia ścian bocznych i szczytowych tarcicą sosnową zamontowanie podłogi wraz z malowaniem przeciwpożarowym i konserwacyjnym